



Megrendelő:	Budapest II. Kerület Önkormányzata
Helység:	Budapest II. Ker.
Terület:	Csévi utca 16
Fa kódja:	Csévi16-4
Fafaj - latin:	Robinia pseudoacacia
Magyar név:	fehér akác
Fa magassága:	14 m
Alsó koronaszint:	4,5 m
Törzs magassága:	2,5 m
Törzs átmérő 1m-en:	48 cm
Törzskerület 1m -en:	150,72 cm
Korona átmérője:	7 m

**A favizsgálat eredménye:**

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Nincs
Kitérés iránya	
Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, állapota nem vizsgálható.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
A fahely 2m zöldsávban helyezkedik el, részben aszfalt burkolattal fedett. A talaj erősen tömörödött, téli sózással terhelt. A fa mozgására utaló jelek nem láthatóak a talajon. A gyökérnyakon sérülés és korhadás.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs előrehaladottan károsodott, teljes hosszában hasadt, és korhadt.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalap terhelt, az ágvillaiban sérülés és bekorhadó vízszák.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona korábban csonkolt, a visszavágásoknál korhadó vázágak. A koronában ágcsomok és száraz ágak.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, légvezeték, épület
A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	20,0%

Kezelési javaslat:**Kivágás****Megjegyzés:**

A törzs előrehaladottan károsodott, nem tartható meg biztonsággal, törésveszélyes, beavatkozás szükséges.