

Vizsgálat ideje: 2020. november 11.

Megrendelő:

Helység: Budapest II. Ker.
 Terület: Kokárda u. 6.
 Fa kódja: -
 Faj - latin: Acer sacharinum
 Magyar név: ezüstjuhar
 Fa magassága: 6 m
 Alsó koronaszint: 3 m
 Törzs magassága: 3 m
 Törzs átmérő 1m-en: 63 cm
 Törzskerület 1m -en: 197,82 cm
 Korona átmérője: 2,5 m

**A favizsgálat eredménye:**

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Kismértékű
Kitérés iránya	Dél-Nyugat
Súlyponteltolódás mértéke:	1 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, a gyökérzónában épület helyezkedik el. A gyökérzet enyhén károsodott.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
A környező talaj tömörödött, burkolattal fedett. Téli szózással időszakosan terhelt. A fahely kb. 1,5m zöldszáv. A gyökérnyak károsodott, gombafertőző, korhad, a fa mozgására utaló jelek nem láthatók.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
A törzsen súlyosan károsodott, erősen gombafertőzőt és korhad, rajta bekorhadó ághelysebek láthatók.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalapon ághelysebek és gomba termőtestek láthatók.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona csonkolt, hiányzik. A visszavágásnál bekorhadás és hajtásképzés indult.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, épület, úttest
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	
0,0%	

Kezelési javaslat:**Kivágás****Megjegyzés:**

A fa a vizuális vizsgálat eredménye szerint nem törésveszélyes, de állapota erősen leromlott és hanyatló. A fa nem tartható meg. A törzs gombás betegséggel súlyosan fertőzött, a környező fákra fertőzési forrást jelent.