

Favizsgálati adatlap		
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:	
Helység: Budapest II. Ker. Terület, utca: Ady Endre u. 21-23. HRSZ: - Fa kódja: 2. Fafaj - latin: Platanus acerifolia Magyar név: platán Fa magassága: 9 m Alsó koronaszint: 2,5 m Törzs magassága: 3 m Törzs átmérő 1m-en: 76 cm Törzskerület 1m -en: 238,64 cm Korona átmérője: 5 m Az élőhely leírása: A gyökérzónában a talaj tömörödött, burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. A fahely kb. 1,2m zóldsávban, a közelben épületek helyezkednek el.	A fa statikai állapota Kitérés irányaDél Súlyponteltolódás mértéke:2 m GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:1 A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, a fahely lehatárolt. A gyökérzet súlyosan károsodott, kiterjedt sérülések és korhadások alakultak ki főként az úttest irányából. A gyökérnyak jellemzése és értékelése:1 A gyökérnyak terpeszes, súlyosan károsodott, az úttest felőli oldalon kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki, rovarok kártétele látható. TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:1 A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni A törzs súlyosan károsodott, az úttest felőli oldalon kéregszérülések, teljes hosszában kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki, rovarok kártétele látható. KORONAALAP jellemzése és állapota:1 A koronaalap terhelt, súlyosan károsodott, vízszák, bekorhadás és odvasodás alakult ki. KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:2 Erős koronakárosodás, 50% fölött A korona súlyosan károsodott, csonkolt, korhadó csonkok láthatóak. Epifiton növény a fán: Veszélyeztetetés:gyalogos forgalom, épületek, úttest A fa egészségi állapota és életképessége:1 Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el) A fa általános állapotmutatója:0% A fa ápoltsági mutatója:1 A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők: A fa helyzeteFasor A fa környezete2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség) A fa élőhelyének minősége1 A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak Környezeti veszélyeztetettség2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum Kockázat arányos megtarthatósági mutató:0,0%	
		KEZELÉSI JAVASLAT Kivágás MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

Műszeres favizsgálati adatlap - csak a fához tartozó "Favizsgálati adatlappal" együtt használható

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés első rétegen

Réteg magassága70 cm

Érzékelők száma8 db

Pozíció sémaellipszis

Átmérő 182 cm

Átmérő 275 cm

Törzskerület249 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

80 cm70 cm60 cm50 cm40 cm30 cm20 cm10 cm0 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

1412 m/s

1322 m/s

1231 m/s

1141 m/s

1051 m/s

961 m/s

870 m/s

779 m/s

689 m/s

599 m/s

508 m/s

2

8

7

6

5

4

3

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

80 cm70 cm60 cm50 cm40 cm30 cm20 cm10 cm0 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

80 cm70 cm60 cm50 cm40 cm30 cm20 cm10 cm0 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

0 cm10 cm20 cm30 cm40 cm50 cm60 cm70 cm80 cm

1 - 50% között

51 -100% között

101 - 150% között

151% felett

EXTRÉM KOCKÁZAT

MAGAS KOCKÁZAT

MÉRSÉKELT KOCKÁZAT

ALACSONY KOCKÁZAT

A korhadt terület aránya:

80%

Biztonsági faktor érték

26m/s szélesebbesség

esetén:

Nem releváns





A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre! **Minőségbiztosítási okokból és a hosszú távú biztonság fenntartása érdekében az előírt beavatkozásokat minősített faápoló végezze el!**

Vizsgálatot végezte: Fonai László
Kertészmérnök
Favizsgáló szakmérnök

©Minden jog fenntartva.

2024.10.15