



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest II. Ker.
Terület: Ördögárok út - Nádor u. sarok

2.

Fafaj - latin: Prunus cerasifera Nigra
Magyar név: vérszilva
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 2 m
Törzs magassága: 1,6 m
Törzs átmérő 1m-e: 27 cm
Törzskerület 1m -er: 84,78 cm
Korona átmérője: 4 m
Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt. A fahely 3,5m zöldsávban, benne közműakna.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Nincs
Kitérés iránya	
Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet terpeszes, súlyosan károsodott, gátolt fejlődésű. A gyökérzet nagyobb részben elhalt, gomba termőtestek láthatóak a gyökérzónában.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám:	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyakon kiterjedt korhadás és alakult ki, nagyobb részben elhalt, gomba termőtestek (szilva tapló - Phellinus tuberculosus) láthatóak.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs súlyosan károsodott, hosszanti irányú repedés, kiterjedt korhadások alakultak ki, számtalan gomba (szilva tapló - Phellinus tuberculosus) termőtest látható. Törésveszélyes.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalap terhelt, az ágvillaiban bekorhadó és odvasodó vízszák alakult ki.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona csonkolt, a vágásokon a visszavágásoknál kiterjedt korhadások alakultak ki, súlyos gombafertőzés látható. A korona nagyrészt elhalt, Száraz ágak láthatóak.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, épületek, úttest
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	
0,0%	

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A szilva tapló (Phellinus tuberculosus) parazita gomba, mely lassan fehérkorhadást okoz. Vizsgált fán a károsodás már előrehaladott.