
A Felmért Fák Helyét Jelölő Térképek


A helyszínrajzon jelöltük be a fákat, a hozzárendelt azonosító szám alapján azonosítható be a favizsgálati lapja.



02BUD031026
12BUD032025
02BUD031025
12BUD032024
02BUD031024
12BUD032023
02BUD031023
02BUD031022
12BUD032022
02BUD031021
12BUD032021
BUDAKESZI ÚT
02BUD031020
12BUD032020
02BUD031019
12BUD032019
02BUD031018
12BUD032018
02BUD031017
12BUD032017
02BUD031016
12BUD032016
02BUD031015
12BUD032015
02BUD031014
12BUD032014
12BUD032013
02BUD031013
12BUD032012
02BUD031012A
12BUD032011
02BUD031012
12BUD032010
02BUD031011
12BUD032009A
02BUD031010
12BUD032009
12BUD034010
02BUD031009
12BUD032008
02BUD031008
12BUD034009
12BUD032007
02BUD031007
12BUD034008B
12BUD034008A
12BUD034008
12BUD032006
02BUD031006
12BUD034007
02BUD031005
12BUD034006
02BUD031004
12BUD032005A
12BUD032005
02BUD031003
12BUD034005
12BUD034004A
02BUD031002
12BUD034004
12BUD032004
02BUD031001A
12BUD034003
12BUD032003
02BUD031001
12BUD034002A
12BUD032002A
12BUD034002
12BUD032002
12BUD034001
12BUD032001
12BUD032010
12BUD024009
12BUD032009
12BUD032008
LABANC UT


12BUD032047
02BUD031045
12BUD032046
02BUD031044
12BUD032045
02BUD031043
12BUD032044
12BUD032043
12BUD032042
02BUD031042
12BUD032041
12BUD032040
02BUD031041B
12BUD032039
02BUD031041A
12BUD032038
12BUD032037
02BUD031041
12BUD032036
02BUD031040
12BUD032035A
02BUD031039
12BUD032035
02BUD031038
12BUD032034
02BUD031037
12BUD032033
02BUD031036
12BUD032032
12BUD032031B
02BUD031035
12BUD032031A
02BUD031034
12BUD032031
02BUD031033
12BUD032030
02BUD031032
12BUD032029A
02BUD031031
12BUD032029
02BUD031030
12BUD032028
12BUD032027
02BUD031029
12BUD032026
02BUD031028
02BUD031027
12BUD032025A
02BUD031026
12BUD032025
02BUD031025
12BUD032024
02BUD031024
12BUD032023
02BUD031023
12BUD032022
02BUD031022
12BUD032021
02BUD031021
12BUD032020
02BUD031020
12BUD032019
02BUD031019
12BUD032018
02BUD031018
BUDAKESZI ÚT



12ZUG021053
12ZUG022145A
12ZUG022145
12ZUG021052
12ZUG022144
12ZUG021051
12ZUG021050
12ZUG022141
12ZUG021049
12ZUG022140
12ZUG021048
12ZUG022139
12ZUG022137
12ZUG021047
12ZUG021046
12ZUG021045
12ZUG021044
12ZUG021043
12ZUG021042
12ZUG021041
ZUGLIGETI ÚT
BUDAKESZI ÚT
LABANC ÚT
12BUD032071
12BUD032070
12BUD032069
12BUD032068
12BUD032067
12BUD032066
12BUD032065
12BUD032064
12BUD032063
12BUD032062
12BUD032061
12BUD032060
12BUD032059
12BUD032058
12BUD032057A
12BUD032057
12BUD032056D
12BUD032056C
12BUD032056B
12BUD032056A
12BUD032056
12BUD032055A
12BUD032055
12BUD034024
12BUD032054
12BUD034022
12BUD032053
12BUD034019
12BUD032052
12BUD034015
12BUD032050
12BUD034013
12BUD034012
12BUD034011
12BUD032049
12BUD032048
12BUD032047
12BUD032046
12BUD032045
02BUD031069
02BUD031068
02BUD031067
02BUD031066
02BUD031065
02BUD031064
02BUD031063
02BUD031062
02BUD031061
02BUD031060
02BUD031059
02BUD031058
02BUD031057
02BUD031056
02BUD031055
02BUD031054
02BUD031053
02BUD031052A
02BUD031052
02BUD031051
02BUD031050
02BUD031049
02BUD031048
02BUD031047
02BUD031046
02BUD031045
02BUD031044
02BUD031043



12BUD042020A
02BUD041021
12BUD042020
02BUD041020
12BUD042019
02BUD041019
12BUD042018
02BUD041018A
12BUD042017
02BUD041018
12BUD042016
02BUD041017
12BUD042015
02BUD041016
02BUD041015
12BUD042014
12BUD042013
12BUD042012
12BUD042011
02BUD041014
12BUD042010
12BUD042009
02BUD041013
12BUD042008
12BUD042007
02BUD041012
02BUD041011
12BUD042006
02BUD041010
12BUD042005
02BUD041009
12BUD042004
02BUD041008
12BUD042003
02BUD041007
02BUD041006
12BUD042002
12BUD042001
02BUD041005
02BUD041004
02BUD041003
02BUD041002
12BUD042000A
02BUD041001
12BUD042000
12ZUG021059
BUDAKESZI ÚT
LÁBANC ÚT
KURUCLESI ÚT
ZUGLIGETI ÚT


12BUD054010
02BUD051013
12BUD054009
12BUD054008
02BUD051012
12BUD054007
02BUD051011
12BUD054006
12BUD054005
02BUD051010A
12BUD054004
02BUD051010
12BUD054003
02BUD051009
02BUD051008
12BUD054002
02BUD051007
12BUD054001
02BUD051006
02BUD051005
02BUD051004
12BUD052002
02BUD051003
12BUD052001
02BUD051002
02BUD051001
BUDAKESZI ÚT
LABANC ÚT
12BUD042029
02BUD041031
12BUD042028
02BUD041030
02BUD041029
02BUD041028
12BUD042027
02BUD041027
12BUD042026
02BUD041026
12BUD042025
02BUD041025
12BUD042024
02BUD041024
12BUD042023
02BUD041023
12BUD042022
02BUD041022
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ KÖZ
12BUD042021
12BUD042020A
02BUD041021


12BUD052006D
12BUD054044
12BUD054043
12BUD054042
02BUD051040
12BUD054041
12BUD054040B
02BUD051039
12BUD054040A
12BUD054040
02BUD051038
BUDAKESZI ÚT
12BUD054039
12BUD054038
12BUD052006C
02BUD051037
12BUD054037
12BUD052006B
02BUD051036
12BUD054036
02BUD051035A
02BUD051035
12BUD054035
02BUD051034
12BUD054034
02BUD051033
12BUD054033
02BUD051032
12BUD054032
12BUD052006A
12BUD054031
02BUD051031
12BUD054030
02BUD051030
12BUD054029
02BUD051029
12BUD054028
12BUD054027
02BUD051028
12BUD054026
02BUD051027
02BUD051026
12BUD054025
12BUD052006
12BUD054024
02BUD051025
12BUD054023
12BUD052005
02BUD051024
12BUD054022
02BUD051023
12BUD052004
12BUD054021
02BUD051022
12BUD054020
12BUD052003
12BUD054019
02BUD051021
12BUD052003A
12BUD054018
02BUD051020
12BUD054017
12BUD054016
02BUD051019
12BUD054015
02BUD051018
12BUD054014
02BUD051017
12BUD054013
02BUD051016
02BUD051015
12BUD054012
12BUD054011A
12BUD054011
02BUD051014
12BUD054010
02BUD051013



02BUD061021
12BUD062028
02BUD061020
02BUD061019
12BUD062027
02BUD061018
12BUD062026A
02BUD061017
02BUD061016
12BUD062026
12BUD062025
12BUD062024
02BUD061015
12BUD062023
12BUD062022
12BUD062021
12BUD062020
12BUD062019
12BUD062018
12BUD062017
02BUD061014
02BUD061013
12BUD062016
12BUD062015
12BUD062014B
02BUD061012
12BUD062014A
02BUD061011
12BUD062014
02BUD061010
12BUD062013
02BUD061009
12BUD062012
02BUD061008
12BUD062011
02BUD061007
12BUD062010
02BUD061006
12BUD062009C
02BUD061005
02BUD061004
12BUD062009B
02BUD061003
02BUD061002
12BUD062009A
12BUD062009
12BUD062008
BUDAKESZI ÚT



PÁLOS UTCA
PÁLOS UTCA
PÁLOS UTCA
PÁLOS UTCA
BUDAKESZI ÚT
12BUD072004
12BUD072003
12BUD072002
12BUD072001
12BUD062054A
12BUD062054
12BUD062053
12BUD062052A
12BUD062052
12BUD062051
12BUD062050
12BUD062049
12BUD062048
12BUD062047
12BUD062046
12BUD062045
12BUD062044
12BUD062043
12BUD062042
12BUD062041
12BUD062040
12BUD062039
12BUD062038
12BUD062037
12BUD062036
12BUD062035
12BUD062034
12BUD062033
12BUD062032
12BUD062031
12BUD062030
12BUD062029
02BUD061056
02BUD061055
02BUD061054
02BUD061053
02BUD061052
02BUD061051
02BUD061050
02BUD061049
02BUD061048
02BUD061047
02BUD061046
02BUD061045
02BUD061044
02BUD061043
02BUD061042
02BUD061041
02BUD061040
02BUD061039
02BUD061038
02BUD061037
02BUD061036
02BUD061035
02BUD061034
02BUD061033
02BUD061032
02BUD061031
02BUD061030
02BUD061029
02BUD061028
02BUD061027
02BUD061026
02BUD061025
02BUD061024
02BUD061023
02BUD061022
02BUD061021
02BUD061020


02BUD071031
02BUD071030
02BUD071029
02BUD071028
02BUD071027
02BUD071026
02BUD071025
02BUD071024A
02BUD071023
02BUD071022A
02BUD071022
02BUD071021
02BUD071020A
02BUD071020
02BUD071019
02BUD071018
02BUD071017
02BUD071016
02BUD071015
02BUD071014A
02BUD071014
02BUD071013
02BUD071012
02BUD071011
02BUD071010
02BUD071009
02BUD071008
BUDAKESZI ÚT
DÉNES UTCA
ARANYAS ÚT


BUDAKESZI ÚT
02BUD071067A
02BUD071067
02BUD071066A
02BUD071066
02BUD071065
02BUD071064
02BUD071063
02BUD071062
02BUD071061
02BUD071060
02BUD071059
02BUD071058
02BUD071057
02BUD071056
02BUD071055A
02BUD071055
02BUD071054
02BUD071053
02BUD071052
02BUD071051


02BUD071080A
02BUD071080
02BUD071079
02BUD071078
02BUD071077
02BUD071076
02BUD071075
02BUD071074
02BUD071073
02BUD071072
02BUD071071
02BUD071070A
02BUD071070
02BUD071069
02BUD071068
BUDAKESZI ÚT


02BUD081025
02BUD081024
02BUD081023
02BUD081022
02BUD081021
02BUD081020A
02BUD081020
02BUD081019
02BUD081018
02BUD081017
02BUD081016
02BUD081015
02BUD081014B
02BUD081014A
02BUD081013
02BUD081012
02BUD081012A
02BUD081011
02BUD081010
02BUD081009
02BUD081008
02BUD081007
02BUD081006
02BUD081005
02BUD081004
02BUD081003
02BUD081002
02BUD081001
BUDAKESZI UT
IRÉN UTCA


BUDAKESZI ÚT
BUDAKESZI ÚT
BUDAKESZI ÚT
BUDAKESZI ÚT
BUDAKESZI ÚT
BUDAKESZI ÚT
02BUD091021
02BUD091020
02BUD091019
02BUD091018
02BUD091017
02BUD091016
02BUD091015
MÁRIA ÚT
MÁRIA ÚT

A Fák Részletes Diagnosztikai Lapjai
és az Ápolási Munkákra Tett Javaslatok

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD031003
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	7
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	24
Törzs kerület 1 m-en (cm):	75
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 13.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.20





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

kis sérülés

A törzs állapota: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

kis sérülés, kevés sarj, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy lehasadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, kitört sudár

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	17,0
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD031007**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**8**
Törzs magasság (m):	**3,2**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**20**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**63**
Korona átmérő (m):	**5**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 13.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.20**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, nagy korhadás, odú, kevés águhelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, alászorult, féloldalas, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, villás elágazású- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.






Kezelési javaslat:


KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	12,6
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD031031**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**11**
Törzs magasság (m):	**3,5**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**56**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**176**
Korona átmérő (m):	**8**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 23.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.20**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, odú, sarjak, rovar-, gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

kevés ágcsonk, csonkolt, torz, águhelysebek, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel, csőszerűen visszakorhadt ágvégek

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,3
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió


BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT


Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális és műszeres favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD031032
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	16
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	50
Törzs kerület 1 m-en (cm):	157
Korona átmérő (m):	8

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 23.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.20





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, kevés sarj, enyhén csavarodott, repedés, ferde növekedésű, befűződött, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

kevés ágcsonk, ifjított, águhelysebek, enyhén külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, odvas-, száraz-, több keresztbenövő-, villás elágazású- ág, légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel, csőszerűen visszakorhadt ágvégek

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.


Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS


Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

1. réteg:

Magassága (cm)	30




Érzékelők száma:	8
Pozíció séma:	Irreguláris




A műszeres vizsgálat érékelése a keresztmetszeten
A vizsgált magasságban a tomogram a palást irányából a középpont felé hatoló belső szerkezeti elváltozást jelez, melynek kiterjedése a törzskerület több, mint 30%-át érinti.

2. réteg:

Magassága (cm)	130



Érzékelők száma:	8
Pozíció séma:	Irreguláris



A műszeres vizsgálat érékelése a keresztmetszeten
A vizsgált magasságban a tomogram nagy kiterjedésű, aszimmetrikus elhelyezkedésű, a palástot érintő szerkezeti elváltozást jelez.

A fa vizsgált belső szerkezetének 3 dimenziós képe



Fa azonosítója:	**02BUD031033**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**13**
Törzs magasság (m):	**4**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**55**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**173**
Korona átmérő (m):	**7**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 25.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.20**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, kis odú, kevés beforrt sebhely, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, sarjak, rovar-, gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás


A korona állapota: 1


A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

kevés ágcsonk, csonkolt, torz, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy odvas-, kevés száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, csőszerűen visszakorhadt ágvégek

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD031037**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**13**
Törzs magasság (m):	**3**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**20**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**63**
Korona átmérő (m):	**6**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 27.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.20**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel, repedés

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, repedés, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés


A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, enyhén külpontos, enyhén visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, kis korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,3
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió


BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD031039
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	12
Törzs kerület 1 m-en (cm):	38
Korona átmérő (m):	3

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 27.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.20





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

elszáradt

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD031048
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	14
Törzs kerület 1 m-en (cm):	44
Korona átmérő (m):	3

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 33.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt, szakadt gyökérzet, szilfa (Ulmus sp.) magonc a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, sekély repedés, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vázág

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág, légvezeték köré nőtt, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT


Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD041006
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	6
Törzs magasság (m):	2,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	17
Törzs kerület 1 m-en (cm):	53
Korona átmérő (m):	4

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 45.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt, vitalitása csökkent

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, sekély repedés

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, nagy korhadás, kevés sarj, repedés, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

nagy sérülés, nagy korhadás, villás vázág elágazás, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

ágcsonkok, kevés águhelyseb, féloldalas, enyhén külpontos, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, enyhén légvezeték köré nőtt, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	8,3
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD041016**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**6**
Törzs magasság (m):	**3**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**16**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**50**
Korona átmérő (m):	**3**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 47/c.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, kevés a felszínre került, bolygatott, lehordott, tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, kis fojtógyökér körülötte, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kevés águhelyseb, sarjak, repedés, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, injekátálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás, ágcsonk


A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, kis lehasadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,6
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD041019**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**8**
Törzs magasság (m):	**3**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**25**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**79**
Korona átmérő (m):	**6**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 47/c.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, kevés a felszínre került, bolygatott, feltöltött, enyhén tömörödött, csonkolt, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel, mély repedés

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, mély repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel, injekátálás

A koronaalap állapota: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

ágcsonkok, kevés ághelyseb, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, légvezeték köré nőtt, kis rovar , kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió


BUDAPESTI KÖZMŰVEK FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD041029
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	6,5
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	14
Törzs kerület 1 m-en (cm):	44
Korona átmérő (m):	4

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 47/e.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt, vitalitása csökkent, területén akna található

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kevés beforrt sebhely, sarjak, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, enyhén visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, légvezeték köré nőtt, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9,5
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD051019**
Fafaj (latin):	**Fraxinus excelsior**
Fafaj (magyar):	**Magas kőris**
Famagasság (m):	**6**
Törzs magasság (m):	**3**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**16**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**50**
Korona átmérő (m):	**4**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 51/a.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátolt, vitalitása csökkent

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, sekély repedés

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, sarjak, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD051037
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	24
Törzs kerület 1 m-en (cm):	75
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 51/a.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén befűződött

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, beforrt sebhelyek, kevés sarj, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	12,6
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 16 oldalszám: 45

BUDAPESTI KÖZMŰVEK FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD061015
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	17
Törzs kerület 1 m-en (cm):	53
Korona átmérő (m):	3

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 55.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kevés sarj, mély repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, kis korhadás

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

ágcsonkok, kevés águlyseb, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, kis lehasadt-, száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9,5
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT


Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD061024
Fafaj (latin):	Fraxinus sp.
Fafaj (magyar):	Kőris
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	16
Törzs kerület 1 m-en (cm):	50
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 55.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A koronaalap állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

elszáradt

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD061040
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	3,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	18
Törzs kerület 1 m-en (cm):	57
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 55.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, palackszerűen megvastagodott , rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, odú, kevés beforrt sebhely, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, féloldalas, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág, enyhén légvezeték köré nőtt, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	11,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 22 oldalszám: 51

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT


Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD071010
Fafaj (latin):	Fraxinus excelsior
Fafaj (magyar):	Magas kőris
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	21
Törzs kerület 1 m-en (cm):	66
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 59.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén akna található

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, sekély repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, enyhén alászorult, féloldalas, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kis fennakadt-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar-kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 23 oldalszám: 52

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD071014A
Fafaj (latin):	Ailanthus altissima
Fafaj (magyar):	Mirigyes bálványfa
Famagasság (m):	13
Törzs magasság (m):	0,1
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	22 (12+10)
Törzs kerület 1 m-en (cm):	69 (38+31)
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 61-67.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, magonc/ sarj egyed, területén rézsű tető található, vízelvezető árok, akác (Robinia sp.) magonc a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

kis sérülés

A koronaalap állapota: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

kis sérülés

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, alászorult, féloldalas, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelen állapotában nem teljes értékű. A fa kivágása, majd a fahely megszüntetése javasolt.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS, FAHELY MEGSZÜNTETÉSE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	51,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD071018**
Fafaj (latin):	**Aesculus hippocastanum**
Fafaj (magyar):	**Közönséges vadgesztenye**
Famagasság (m):	**12**
Törzs magasság (m):	**4,5**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**10**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**31**
Korona átmérő (m):	**6**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 61-67.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén rézsű tető található, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kis odú, kevés águhelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, sekély fagyléc, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

kevés ágcsonk, csonkolt, torz, kevés águhelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, odvas-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág, légvezeték köré nőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	12,6
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	**02BUD071024A**
Fafaj (latin):	**Robinia pseudoacacia**
Fafaj (magyar):	**Fehér akác**
Famagasság (m):	**14**
Törzs magasság (m):	**0,1**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**34 (16+18)**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**107 (50+57)**
Korona átmérő (m):	**7**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 61-67.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, kevés sarj, magonc/ sarj egyed, területén rézsű tető található, vízelvezető árok, galagonya (Crataegus sp.) magonc a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, enyhén borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, enyhén alászorult, féloldalas, erőteljesen külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág, enyhén borostyánnal (Hedera sp.) benőtt

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, erdőszéli magonc, sarj állomány. Az élet és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár elkerülése érdekében, illetve a szomszédos fák egészségi állapotának megőrzése okán, a facsoport gyérítése, ritkitása, a fa kivágása javasolt.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	43,5
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	**02BUD071025**
Fafaj (latin):	**Robinia pseudoacacia**
Fafaj (magyar):	**Fehér akác**
Famagasság (m):	**12**
Törzs magasság (m):	**0,1**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**32 (10+10+12)**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**100 (31+31+38)**
Korona átmérő (m):	**8**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 61-67.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, kevés sarj, magonc/ sarj egyed, területén rézsű tető található, vízelvezető árok, akác (Robinia sp.) és juhar (Acer sp.) a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág


A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés águhelyseb, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, erdőszéli magonc, sarj állomány. Az élet és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár elkerülése érdekében, illetve a szomszédos fák egészségi állapotának megőrzése okán, a facsoport gyérítése, ritkitása, a fa kivágása javasolt.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	37,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	**02BUD071055A**
Fafaj (latin):	**Robinia pseudoacacia**
Fafaj (magyar):	**Fehér akác**
Famagasság (m):	**4**
Törzs magasság (m):	**0,1**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**27 (9+9+9)**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**84 (28+28+28)**
Korona átmérő (m):	**4**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 73.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, területén rézsű tető található, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, csonkolt, torz, kevés águhelyseb, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, erdőszéli magonc, sarj állomány. Az élet és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár elkerülése érdekében, illetve a szomszédos fák egészségi állapotának megőrzése okán, a facsoport gyérítése, ritkitása, a fa kivágása javasolt.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	37,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD071057
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	14
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	32
Törzs kerület 1 m-en (cm):	100
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 73.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, több felszínre került, fejlődése korlátolt, nagy üreg található, területén rézsű tető található, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, bordásan terpeszes lefutású, kis fojtógyökér körülötte, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, kis korhadás, kis odú, kevés beforrt sebhely, enyhén csavarodott, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, injektálás

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, csonkolt, kevés águhelyseb, enyhén alászorult, féloldalas, külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar- kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	4,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD071061**
Fafaj (latin):	**Tilia cordata**
Fafaj (magyar):	**Kislevelű hárs**
Famagasság (m):	**15**
Törzs magasság (m):	**5**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**52**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**163**
Korona átmérő (m):	**8**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 73/b.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, tömörödött, fejlődése korlátolt, területén rézsű tető található, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, injektálás, bordásan terpeszes lefutású

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, nagy korhadékvíz szivárgás, kevés ághelyseb, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, enyhén külpontos, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kis odvas-, lehasadt-, száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9,5
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD071063
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	5,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	38
Törzs kerület 1 m-en (cm):	119
Korona átmérő (m):	6

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 73/b.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, fejlődése korlátolt, kevés sarj, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel, repedés

A törzs állapota: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, ághelysebek, kevés beforrt sebhely, sok sarj, repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, kevés fattyúhajtás

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, légvezeték köré nőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

sorszám: 31 oldalszám: 60

BUDAPESTI KÖZMŰVEK
FŐKERT

Fadiagnosztikai adatlap, kezelési javaslat

Vizuális favizsgálat

Fa azonosítója:	02BUD071071
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	15
Törzs magasság (m):	7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	44
Törzs kerület 1 m-en (cm):	138
Korona átmérő (m):	8

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Budakeszi út 77.
Vizsgálat időpontja:	2024.02.21





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, kis fűnyíró okozta sérülés, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, odú, águhelysebek, kevés beforrt sebhely, sarjak, repedés, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vázág

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

ágcsonkok, águhelysebek, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, sok száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD071080A**
Fafaj (latin):	**Fraxinus excelsior**
Fafaj (magyar):	**Magas kőris**
Famagasság (m):	**8**
Törzs magasság (m):	**1**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**20**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**63**
Korona átmérő (m):	**3**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 81/a.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**





Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, vízelvezető árok és lépcső alapzat a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás, metszlap, sok sarj

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása
(néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, kis korhadás, beforrt sebhelyek

A koronaalap állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, villás vázág elágazás, águhelyseb

A korona állapota: 3

Jelentős lombveszteség (26-50%)

kevés ágcsonk, águhelysebek, féloldalas, enyhén külpontos, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, fattyúhajtások, sérült-, kis korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág

A vizuális vizsgálat értékelése:

Nem fahelyben növő, nem fasori ültetésű, hanem magoncként, gyökérsarjként fejlődő fa. Az élet- és balesetveszély megszüntetése, valamint az anyagi kár elkerülése érdekében a fa kivágása javasolt.

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	43,5
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió

Fa azonosítója:	**02BUD091021**
Fafaj (latin):	**Robinia pseudoacacia**
Fafaj (magyar):	**Fehér akác**
Famagasság (m):	**12**
Törzs magasság (m):	**0,2**
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	**72 (36+36)**
Törzs kerület 1 m-en (cm):	**226 (113+113)**
Korona átmérő (m):	**8**

Megrendelő:	**BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió**
Helység:	**Bp. II.ker. Budakeszi út 95.**
Vizsgálat időpontja:	**2024.02.21**

Diagnózis:

A gyökérzet állapota: 2

A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

nagy sérülés, korhadás, több felszínre került, fejlődése korlátolt, területén rézsű tető található, vízelvezető árok a gyökérzónában

A gyökérnyak állapota: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen élettere beszűkült, erőteljesen bordásan terpeszes lefutású, rovar-, gomba termőtest, kártétel

A törzs állapota: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A koronaalap állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, nagy vízzsák, villás vázág elágazás, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, repedés

A korona állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

kevés ágcsonk, csonkolt, águhelysebek, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, sok száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.





Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió