

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
	A fa statikai állapota
Helység: Budapest II. Kerület	Kitérés iránya Dél
Terület, utca: Dombos u. 23.	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
HRSZ: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3
Fa kódja: középső	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, sérülések és korhadások alakultak ki.
Magyar név: fehér akác	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3
Fa magassága: 12 m	A gyökérnyakon kéregleválások és korhadások alakultak ki.
Alsó koronaszint: 6 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs magassága: 6 m	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzs átmérő 1m-en: 38 cm	A törzs ferde növekedésű, károsodott, korhadások, ághelyeken bekorhadások és kéreg elhalások alakultak ki.
Törzskerület 1m -en: 119,32 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Korona átmérője: 4 m	A koronaalapot terhelte, az ággyökérben bekorhadó vízszintes alakult ki, kéregleválás és repedés látható. Törésveszélyes.
Az élőhely leírása:	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli szórással terhelt.	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona magasra nyúlt, gyér ágrendszerű, a vágásokon ághelysebek és száraz ágak láthatóak.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, építmények, légvezeték, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 3
	A fa élőhelyi adottságai megfelelőek
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS